



Making WinPE USB Disk SOP


1. 準備一個 USB 隨身碟，最少需要 4GB 容量，最大不能超過 32GB。
2. 打開文件瀏覽器。右鍵點擊你的 USB 隨身碟，然後選擇格式化。



3. 在文件系統中，選擇 FAT32 (預設)，然後按開始。



4. 解壓縮 WinPE_USBDisk.zip 並將所有文件複製到 USB 隨身碟的根目錄。



5. 將 USB 隨身碟插入 USB 端口。

6. 按住 ESC 鍵，然後按電源鍵進入啟動選單。選擇你的 USB 隨身碟並按 Enter 鍵啟動系統。

詳細步驟請參考 FAQ: [\[Notebook/Desktop/AIO\] How to boot the system from USB flash drive/CD-ROM | Official Support | ASUS Global](#)

Please select boot device:

Windows Boot Manager (WDC PC SN530 SDBPNPZ-1T00-1002)

UEFI: SMI USB DISK 1100, Partition 1


Enter Setup




7. 如果你的 C 槽被 BitLocker 鎖定，你需要輸入 BitLocker 恢復密鑰以暫時解鎖 BitLocker。

如何獲取 BitLocker 恢復密鑰，請參考：

[\[Notebook/Desktop/AIO\] Troubleshooting - How to fix it shows BitLocker recovery screen after power on/Find BitLocker recovery key | Official Support | ASUS Global](#)



8. 如果你輸入了正確的 BitLocker 恢復密鑰或沒有 BitLocker，等待程序完成，它會顯示 PASS 結果。



9. 移除你的 USB 隨身碟，然後按任意鍵繼續，自動重新啟動系統。